

Death due to severe injury light to ejection of a 6-year old boy from three and half-year old Toyota Yaris; Vehicle Identification Comber JTDKV123403010861 on the highway A3 on Oct. 21, 2002 at 1.05 p.m.

Mr. EPHK Heiko Loof, Police Chief of Highway Police Station the city of Wiesbaden, and Dr. Go, both assume, when a 38 year old female driver be distracted by her son, she swiftly turned her Toyota, travelling at 100 km/h, to the left, then, in an attempt to make correction, to the right. As a result, her car on the wet lane was out of control, crossed over all three wet lanes of the highway, a wet hard shoulder, on which Police discovered two main traces of tires, and a hedge on small slope and finally crashed into a concrete low wall, which repelled it during which

- the side rail was separated at the B-post section into two members and ruptured at the C-post section into a hole of a size of approx. 100 by 40 mm;
- the outer panel and the inner panel at the lower section of co-driver door were torn apart;
- the rear-door was collapsed due when crashing into a pole of the concrete low wall; and
- she suffers minor injury, gash on her right hand and pain in her back, resulting from minor yawacceleration dependant force, despite deployment of the front airbag while the other front airbag was
  improperly deployed because the co-driver seat was unoccupied; and
- her son, properly restrained by a three-point seat belt, sitting on a proper child-seat, was propelled out of the restraint by great energy, forced out through the vehicle roof and the upper frame of the collapsed rear-door and, finally, hooked at the collar of his jacket on a screw (see other photos). He was salvaged by a driver of another car, who and other witnesses, having been driving behind her car. They described the event of accident and the tragedy to Mr. PHK Jürgen Morr, Deputy Police Chief thereof. At the hospital her son was dead!

Every mother is heart-broken when watching her son being hooked at the collar of his jacket n this screw (see other photos)






The Event of Ejection and/or Yaw-acceleration of restrained Passengers, resulting from the outmoded three-point seat belts, designed for outmoded cars in 1960s, is discovered by Dr. Go upon evaluating a number of cars two Toyotas as well as premium cars like Volvos, SAAB, BMWs, VWs, MBs, Ferrari etc.

Due to great impact energy, imposed on the rear door 2, the kid, properly restrained by the three-point seat belt 1, sitting on a proper child-seat, was rotated to the left, freed from the restraint and finally forced out through the vehicle roof and the totally deformed rear door 2, whose stiffness tends to zero by the fact that the outer panel can be lifted like paper (see photos).

The female driver, properly restrained by the three-point seat belt 10, was propelled to the left into the door 20. Fortunately, she was intercepted by the inflated airbag. However, she suffers pain in her back, resulting from minor yaw-acceleration dependant force, and, for sure, head injury and lacerations, probably bruises, on her face!

EP 1 037 773 B1, EP 1 037 771 B1, DE 100 10 415 C1, DE 197 58 497 C2 vibration-damping, energy absorbing cots for babies, vibration-damping, energy absorbing child seats for children, vibration-damping, energy absorbing restraint systems for adults and old people




Contrarily, in a future car, equipped with Dr. Go's patents, undermentioned, some of which ref. to DE 196 55 146 C2, EP 1 037 773 B1, EP 1 037 771 B1, DE 100 10 415 C1, DE 197 58 497 C2 substantially improve Volvo's SIPS, WHIPS and patented three-point seat belts, this kid as well as that 29-year old driver would have survived the respective accidents! Coutermeasures ref. to:


EP 1 037 773 B1, EP 1 037 771 B1, DE 100 10 415 C1, DE 197 58 497 C2 vibration-damping, energy absorbing cots for babies, vibration-damping, energy absorbing child seats for children, vibration-damping, energy absorbing restraint systems for adults and old people;


EP 0869878 B1 clamping assemblies;

DE 19549378 C2, DE 19655051 C2, DE 19655146 C2, PCT/DE00/04223 (WO/01/38128), on which EPO has already granted patent; etc.

Undeformed vehicle side of driver, undeformed hood and totally deformed vehicle side of co-driver









4

Since the event of the accident the diseat and seat belt remain unchange in compliance with the German prosecutors to ensure evidence.





The 6-year old boy, propelled but of the restraint, through the vehicle of and the upper frame, was hooked at the collar of his jacket, *replaced by a blue cloth*, on this screw of the track of window pane according to Mr. PHK Jürgen Morr.




Dr.-Ing. Giok Djien Gu
Pfahlgrabenstr. 45




6

The minor deformation of vehicle resubstantiates poor design because it is not involved in the process to distribute impact energy to other vehicle members, particularly, to the vehicle side of driver. As a result, the rear door was overstressed. Two strong persons cannot open it, whose inner panel is jammed in the vehicle body, despite using crowbars. If the car catches fire, passengers are burnt alive.






Profitigition hyper Ge Prahlgrabenstr. 45 20-65510 Idstein Germany The side rail is broken at the B-post section and ruptured at the C-post section, Separation of the outer panel from the inner panel of each door Separation of reinforcing impact rod, which is buckled, from the inner panel





2

C-Poct Section & Sex



B-POST SECTION

Dr.-Ing. Giok Djien Go
Pfahlgrabenstr. 45 /
D-65510 Idstein
Germany

Separation of the side rail into two tally deformed members at the B-post section and a hole of a size of approx. 100 by 40 mm at the C-post section






Pr.-Ing. Giok Djien Go Pfahlgrabenstr. 45 D-65510 Idstein Germany

Polizeiautobahnstation Wi	onde	iste	65189 Wie	esbaden		- Protoko Aufnahn	
	esbad	en			6.7. Kind	r +	
Rennbahnstraße 2					7.7.	RB	Krs Gem c
,			COrdnungswidnigkeit	NATURAL PROPERTY.	GY6	41	4000
35205 Wiesbaden		•	5			7	12
<sub>/Nr.</sub> VU/0163203/2002			ëverjährt am :	and the second of the second second state.	<u> </u>		
		Behördenkennung	0035		um 05 <b>21.10.2002</b>	Unfallzeit 0613:0	<u> </u>
Jnfallart	37	(Dienststellen-Nr.)		(Tag/Monat/Ja	,	(1011111)	;
Lusammenstoß m. and. Fahrzeug, das	$\prod$ 1		13 18		19 24	25	28
anfährt, anhält o. i. ruh. Verkehr steht	Н.	Anzahl der Getötete	Schwer- Leicht-				42 StGB
vorausfährt, anhält	. 📙 2	Beteiligten	verletzte verletzi		einwirkung fahrbei	reit — —	n
seitlich in gleiche Richtung fährt	3	01 01	[01]	20000			J . [
Schiller in great and	ñ.	29 30 31 32	33 34 35 36		36A (78) 36B(79)		
entgegenkommt	<b>□</b> ⁴	Unfallort (Gemeinde.	Ortsteil, Kreis, Straße, Ric	chtungsfahrbahn):	•	•	1
einbiegt oder kreuzt	5	07					ļ
Zusammenstoß zw. Fzg. und Fußgänger	∏ 6						1
Aufprall auf Hindernis auf Fahrbahn	Π,						
Abkommen von der Fahrbahn nach	Ha	Gemarkung Wie	sbaden, A 3, km 1	50,590, Richtug	ın Köln		į
orhic	Н.				Straßen-	Haus-	
Abkommen von der Fahrbahn nach links	<b>9</b> 9	außerorts = 2		absteigend = 2   4	Schlüssel	Nr 24 27	İ
Jnfall anderer Art	По	13		14	15 23	,24 2 <b>7</b>	
		Straße 1: A Nr	·: 3 k	m 150.590	NK-	Stati-	$\neg$
Charakteristik der Unfallstelle	38-40	Klasse	29 32 33	34 39	40 43 44 46	ons-km 56	60
Creuzung	1	47	29 32 33	J- 35			
	Π₂						
Einmündung	H	Straße 2: N					-
Grundstücksein- oder –ausfahrt	∐ 3	48	49 52 53				
	П	Unfall- Unfa					1
Steigung	<b>∐</b> 4	kateg. Typ	62 64 erhebi	nng 📜 斒	78 Unfallfol- Sono	dermerkmal	gesteckt
	п.	Unfailhergang: Ordr	***		02:		
Gefälle	_ ∐ . ⁵	(ggf. Handskizze)	<sup>1. Nr.</sup> 01:				
Kurve	-		03:		04:		
		1	05:		06:		-
Besonderheiten der Unfallstelle	41-43		05.		00.		ĺ
Schienengleicher Wegübergang	2					,	- Assessed of
Fußgängerüberweg (Z.293)	П з	Unfallhergar	ng nach Aussa	ge des Zeug	en		•
Fußgängerfurt	Н₄	ON 01 hefuh	r den linken Fa	hrstreifen (h	nier drei vorhande	n) der o. a. B	AB
	Η .						
Haltestelle	H	mit ca. 100 k	m/h in RiKölr	1.		!441	
Arbeitsstelle	∐ 6	Der Zeuge-b	emerkte, dass	ON 01 ganz	langsam auf den r	nittieren Fani	•
Verkehrsberuhigter Bereich (Z.325)	7	streifen fuhr	. Plötzlich zog	ON 01 rucka	rtig nach links un	d kam dabei i	ns
Lichtzeichenanlage	44	Schleudern	schleuderte na	ach rechts ül	ber die gesamte F	ahrbahn, ruts	chte
in Betrieb	_	Pi	icohuna boch	und etiaß mi	t seinem rechten l	hinteren Heck	
außer Betrieb	П 9	quer ente oc	Schung noch	and siles in	resea Van dart w	urdo ON 01 al	). 
	46 48	gegen die So	chalischutzwar	na der ICE-11	rasse. Von dort wi	ulue ON Ul al	yge-
Geschwindigkeitsbegrenzung		wiesen, über	rschlug sich ur	nd blieb anse	chließend auf allei	n vier Kadern	'
(durch Z.274/274.1 angeordnet – km/h)		entaeaesetz	t zur Fahrtricht	tung auf den	n Grünstreifen ste	hen.	
Lichtverhältnisse	49	Durch don A	ufnrall wurde	das Kind vor	n ON 01 aus dem f	Fahrzeug ge-	į.
Tageslicht	<b>(0</b> ) ∘	Duich den A	.urpran warde (	tomiet) und t	ödlich vorletzt		
Dämmerung	1 1	schlenger (	rotz Sichernei	isguit) una i	ödlich verletzt.		
Dunkelheit	1 2	l	么	$\triangle$	4		
	52-53	-	Ŋ	ľ.	11	·	•
040	52-5 <b>3</b> □ -	Polizoiliaha	Maßnahmen:	• •		•	<u> </u>
Straßenzustand				- day (OT4 1			}
Straßenzustand Trocken	Щ,	! Verständigu	ng STA Wiesba				<b>!</b>
	1			aden (SIM	1		ala. i ya wassan
Trocken	1 1	1		adeli (STA	1		
Trocken Nass/Feucht Winterglatt	∏ 2	Verständigu	ng Presse		)   <b>01</b>		
Trocken Nass/Feucht Winterglatt Schlüpfrig (Öl, Dung, Laub usw.)	2 5	Verständigu Sicherstellu	ng Presse ng des Fahrzei	uges von ON	01		
Trocken Nass/Feucht Winterglatt Schlüpfrig (Öl, Dung, Laub usw.) Aufprall auf Hindemie neben der Fahrbehn	55 55	Verständigu Sicherstellu Verständigu	ng Presse ng des Fahrzei ng Sachverstä	uges von ON ndiger Herr	اسا	<i>.</i>	Ale, i an wangan ma and dha desiman men an
Trocken Nass/Feucht Winterglatt Schlüpfrig (Öl, Dung, Laub usw.)	2 5	Verständigu Sicherstellu Verständigu Verständigu	ng Presse ng des Fahrzei ng Sachverstä ng Bundesgrei	uges von ON ndiger Herr nzschutz (wa	اسا		Ale, in the state of the state
Trocken Nass/Feucht Winterglatt Schlüpfrig (Öl, Dung, Laub usw.) Aufprall auf Hindemie neben der Fahrbehn	55 55	Verständigu Sicherstellu Verständigu Verständigu	ng Presse ng des Fahrzei ng Sachverstä ng Bundesgrei	uges von ON ndiger Herr nzschutz (wa	اسا		ALLES MERCHANISMENT PROPERTY THE CASE OF
Trocken Nass/Feucht Winterglatt Schlöpfig (Öl, Dung, Laub usw.) Aufprall auf Hindemie neben der Fahrbahn Baum	55 55	Verständigu Sicherstellu Verständigu Verständigu Verständigu	ng Presse ng des Fahrzei ng Sachverstä ng Bundesgre ng Deutsche B	uges von ON ndiger Herr nzschutz (wa Bahn AG	اسا	<i>#</i>	All is the second of the secon
Trocken Nass/Feucht Winterglatt Schlüpfrig (Öl, Dung, Laub usw.) Aufprall auf Hindemie neben der Fahrbahn Baum Mast Widerlager	55 55	Verständigu Sicherstellu Verständigu Verständigu Verständigu	ng Presse ng des Fahrzei ng Sachverstä ng Bundesgrei	uges von ON ndiger Herr nzschutz (wa Bahn AG	اسا		A
Trocken Nass/Feucht Winterglatt Schlüpfrig (Öl, Dung, Laub usw.) Aufprall auf Hindemie neben der Fahrbahn Baum Mast Widerlager Schutzplanke	55 55	Verständigu Sicherstellu Verständigu Verständigu Verständigu	ng Presse ng des Fahrzei ng Sachverstä ng Bundesgre ng Deutsche B	uges von ON ndiger Herr nzschutz (wa Bahn AG	اسا		
Trocken Nass/Feucht Winterglatt Schlüpfrig (Öl, Dung, Laub usw.) Aufprall auf Hindamie naben der Fahrbahn Baum Mast Widerlager Schutzplanke sonstiges Hindernis	55 55	Verständigu Sicherstellu Verständigu Verständigu Verständigu	ng Presse ng des Fahrzei ng Sachverstä ng Bundesgre ng Deutsche B	uges von ON ndiger Herr nzschutz (wa Bahn AG	اسا	s <sup>i</sup>	
Trocken Nass/Feucht Winterglatt Schlüpfrig (Öl, Dung, Laub usw.) Aufprall auf Hindemie neben der Fahrbahn Baum Mast Widerlager Schutzplanke sonstiges Hindernis kein Aufprall	55 55	Verständigu Sicherstellu Verständigu Verständigu Verständigu	ng Presse ng des Fahrzei ng Sachverstä ng Bundesgre ng Deutsche B	uges von ON ndiger Herr nzschutz (wa Bahn AG	اسا	,	
Trocken Nass/Feucht Winterglatt Schlüpfrig (Öl, Dung, Laub usw.) Aufprall auf Hindemie neben der Fahrbahn Baum Mast Widerlager Schutzplanke sonstiges Hindemis kein Aufprall	55 55	Verständigu Sicherstellu Verständigu Verständigu Verständigu	ng Presse ng des Fahrzei ng Sachverstä ng Bundesgre ng Deutsche B	uges von ON ndiger Herr nzschutz (wa Bahn AG	اسا	Folgel	
Trocken Nass/Feucht Winterglatt Schlüpfrig (Öl, Dung, Laub usw.) Aufprall auf Hindemie neben der Fahrbehn Baum Mast Widerlager Schutzplanke sonstiges Hindemis kein Aufprall Vortäufig festgestellte Ursachen gemäß Verzeichnis Nr. 01-69	55 55	Verständigu Sicherstellu Verständigu Verständigu Verständigu Lichtbilder v	ng Presse ng des Fahrzei ng Sachverstä ng Bundesgre ng Deutsche B	uges von ON ndiger Herr nzschutz (wa Bahn AG gt	اسا	Folgel VerwG	
Trocken Nass/Feucht Winterglatt Schlüpfrig (Öl, Dung, Laub usw.) Aufprall auf Hindemie neben der Fahrbahn Baum Mast Widerlager Schutzplanke sonstiges Hindemis kein Aufprall Vortäufig festgestellte Ursachen gemäß Verzeichnis Nr. 01-69 Ordn. 01 49	55 0 1 2 3 3 4 4 5	Verständigu Sicherstellu Verständigu Verständigu Verständigu Lichtbilder v	ng Presse ng des Fahrzei ng Sachverstä ng Bundesgrei ng Deutsche B vurden gefertig	uges von ON ndiger Herr nzschutz (wa Bahn AG gt	اسا		
Trocken Nass/Feucht Winterglatt Schlüpfrig (Öl, Dung, Laub usw.) Aufprall auf Hindemie neben der Fahrbahn Baum Mast Widerlager Schutzplanke sonstiges Hindemis kein Aufprall Vorläufig festgestellte Ursachen gemäß Verzeichnis Nr. 01-69 Ordn- Nr.  01 Nr. 62 63	55 55	Verständigu Sicherstellu Verständigu Verständigu Verständigu Lichtbilder v	ng Presse ng des Fahrzei ng Sachverstä ng Bundesgrei ng Deutsche B vurden gefertig	uges von ON ndiger Herr nzschutz (wa Bahn AG gt	اسا		
Trocken Nass/Feucht Winterglatt Schlüpfrig (Öl, Dung, Laub usw.) Aufprall auf Hindemie neben der Fahrbahn Baum Mast Widerlager Schutzplanke sonstiges Hindemis kein Aufprall Vorläufig festgestellte Ursachen gemäß Verzeichnis Nr. 01-69 Ordn- Nr. 58 59 60 61 62 63 Ordn-	55 0 1 2 3 3 4 4 5	Verständigu Sicherstellu Verständigu Verständigu Verständigu Lichtbilder v	ng Presse ng des Fahrzei ng Sachverstä ng Bundesgrei ng Deutsche B vurden gefertig	uges von ON ndiger Herr nzschutz (wa Bahn AG gt	اسا		
Trocken Nass/Feucht Winterglatt Schlüpfrig (Öl, Dung, Laub usw.) Aufprall auf Hindemie neben der Fahrbahn Baum Mast Widerlager Schutzplanke sonstiges Hindemis kein Aufprall Vorläufig festgestellte Ursachen gemäß Verzeichnis Nr. 01-69 Ordn-Nr. 58 59 60 61 62 63 Ordn-Nr. 58 59 60 61 62 63 Ordn-Nr. 56 67 68 69 7071	55 0 1 2 3 3 4 4 5	Verständigu Sicherstellu Verständigu Verständigu Verständigu Lichtbilder v	ng Presse ng des Fahrzei ng Sachverstä ng Bundesgre ng Deutsche B vurden gefertig	uges von ON ndiger Herr nzschutz (wa Bahn AG gt	اسا		eld €
Trocken Nass/Feucht Winterglatt Schlüpfrig (Öl, Dung, Laub usw.) Aufprall auf Hindemie neben der Fahrbahn Baum Mast Widerlager Schutzplanke sonstiges Hindemis kein Aufprall Vortäufig festgestellte Ursachen gemäß Verzeichnis Nr. 01-69 Ordn- Nr. 58 59 60 61 62 63 Ordn- Nr.	2 5 5 5 5 5 6 1 1 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 5 6 5 7 2 7 3	Verständigu Sicherstellu Verständigu Verständigu Verständigu Lichtbilder v	ng Presse ng des Fahrzei ng Sachverstä ng Bundesgre ng Deutsche B vurden gefertig  itbestand oder TB-Nr.) ver 2002	uges von ON ndiger Herr nzschutz (wa Bahn AG gt	ar vor Ort)	VerwG	PK
Trocken Nass/Feucht Winterglatt Schlüpfrig (Öl, Dung, Laub usw.) Aufprall auf Hindemie neben der Fahrbahn Baum Mast Widerlager Schutzplanke sonstiges Hindemis kein Aufprall Vorläufig festgestellte Ursachen gemäß Verzeichnis Nr. 01-69 Ordn-Nr. 58 59 60 61 62 63 Ordn-Nr. 58 59 60 61 62 63 Ordn-Nr. 56 67 68 69 7071	2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Verständigu Sicherstellu Verständigu Verständigu Verständigu Lichtbilder v	ng Presse ng des Fahrzei ng Sachverstä ng Bundesgre ng Deutsche B vurden gefertig  itbestand oder TB-Nr.) ver 2002	uges von ON ndiger Herr nzschutz (wa Bahn AG gt	اسا	VerwG	eld €
Trocken Nass/Feucht Winterglatt Schlüpfrig (Öl, Dung, Laub usw.) Aufprall auf Hindemie neben der Fahrbehn Baum Mast Widerlager Schutzplanke sonstiges Hindemis kein Aufprall Vorläufig festgestellte Ursachen gemäß Verzeichnis Nr. 01-69 Ordn- Nr. 58 59 60 61 62 63 Ordn- Nr. 68 67 68 69 70 71 gemäß Verzeichnis 70-89	2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Verständigu Sicherstellur Verständigu Verständigu Verständigu Lichtbilder v	ng Presse ng des Fahrzei ng Sachverstä ng Bundesgrei ng Deutsche B vurden gefertig  itbestand oder TB-Nr.) ver 2002	uges von ON ndiger Herr nzschutz (wa Bahn AG gt	ar vor Ort)	VerwG	PK
Trocken Nass/Feucht Winterglatt Schlüpfrig (Öl, Dung, Laub usw.) Aufprall auf Hindemie neben der Fahrbehn Baum Mast Widerlager Schutzplanke sonstiges Hindemis kein Aufprall Vorläufig festgestellte Ursachen gemäß Verzeichnis Nr. 01-69 Ordn- Nr. 58 59 60 61 62 63 Ordn- Nr. 68 67 68 69 70 71 gemäß Verzeichnis 70-89	2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Verständigu Sicherstellu Verständigu Verständigu Verständigu Lichtbilder v	ng Presse ng des Fahrzei ng Sachverstä ng Bundesgrei ng Deutsche B vurden gefertig  itbestand oder TB-Nr.) ver 2002	uges von ON ndiger Herr nzschutz (wa Bahn AG gt	ar vor Ort)	VerwG	PK
Trocken Nass/Feucht Winterglatt Schlüpfrig (Öl, Dung, Laub usw.) Aufprall auf Hindemie neben der Fahrbehn Baum Mast Widerlager Schutzplanke sonstiges Hindemis kein Aufprall Vorläufig festgestellte Ursachen gemäß Verzeichnis Nr. 01-69 Ordn- Nr. 58 59 60 61 62 63 Ordn- Nr. 68 67 68 69 70 71 gemäß Verzeichnis 70-89	2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Verständigu Sicherstellur Verständigu Verständigu Verständigu Lichtbilder v	ng Presse ng des Fahrzei ng Sachverstä ng Bundesgrei ng Deutsche B vurden gefertig  itbestand oder TB-Nr.) ver 2002	uges von ON ndiger Herr nzschutz (wa Bahn AG gt	schrift und Amtsbezeichnung d.	aut VerwG	PK
Trocken Nass/Feucht Winterglatt Schlüpfrig (Öl, Dung, Laub usw.) Aufprall auf Hindemie neben der Fahrbehn Baum Mast Widerlager Schutzplanke sonstiges Hindemis kein Aufprall Vorläufig festgestellte Ursachen gemäß Verzeichnis Nr. 01-69 Ordn- Nr. 58 59 60 61 62 63 Ordn- Nr. 68 67 68 69 70 71 1 gemäß Verzeichnis 70-89 74 75 Verkehrsunfallanzeig	2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Verständigu Sicherstellur Verständigu Verständigu Verständigu Lichtbilder v	ng Presse ng des Fahrzei ng Sachverstä ng Bundesgrei ng Deutsche B vurden gefertig  itbestand oder TB-Nr.) ver 2002	uges von ON ndiger Herr nzschutz (wa Bahn AG gt	schrift und Amtsbezeichnung d.	aut VerwG	PK
Trocken Nass/Feucht Winterglatt Schlüpfrig (Öl, Dung, Laub usw.) Aufprall auf Hindemie neben der Fahrbehn Baum Mast Widerlager Schutzplanke sonstiges Hindemis kein Aufprall Vorläufig festgestellte Ursachen gemäß Verzeichnis Nr. 01-69 Ordn- Nr. 58 59 60 61 62 63 Ordn- Nr. 68 67 68 69 70 71 gemäß Verzeichnis 70-89	2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Verständigu Sicherstellur Verständigu Verständigu Verständigu Lichtbilder v	ng Presse ng des Fahrzei ng Sachverstä ng Bundesgrei ng Deutsche B vurden gefertig  itbestand oder TB-Nr.) ver 2002	uges von ON ndiger Herr nzschutz (wa Bahn AG gt	schrift und Amtsbezeichnung d.	aut VerwG	PK
Trocken Nass/Feucht Winterglatt Schlüpfrig (Öl, Dung, Laub usw.) Aufprall auf Hindemie neben der Fahrbehn Baum Mast Widerlager Schutzplanke sonstiges Hindemis kein Aufprall Vorläufig festgestellte Ursachen gemäß Verzeichnis Nr. 01-69 Ordn- Nr. 58 59 60 61 62 63 Ordn- Nr. 68 67 68 69 70 71 1 gemäß Verzeichnis 70-89 74 75 Verkehrsunfallanzeig	2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Verständigu Sicherstellur Verständigu Verständigu Verständigu Lichtbilder v	ng Presse ng des Fahrzei ng Sachverstä ng Bundesgrei ng Deutsche B vurden gefertig  itbestand oder TB-Nr.) ver 2002	uges von ON ndiger Herr nzschutz (wa Bahn AG gt	ar vor Ort)	Djian Gonstr. 45	PK


	/VNr.: VU/0163203/200	hördenkennung	0035	Untalidatum Z1.	BAK AAK
10	Blatt 2	lordenkomens	C Versey C	§ 14	Alkoholeinw.
	Beteiligte Person und Fahrzeug	Kind Jugendi.	Heranw.		-
	No.	ime _			<u> </u>
	OrdnNr.: 01 Geb. Na		الدحنل	lich	
	Vomam	i i	,		1
- 1	· · · Straße / Hau				-1
- 1	PLZ / Woh				
	1 :	ieru	Ges	chlecht	
	Geb. Da	Tag Mon Jahr Wonnort	1 [4] W		2829
		07.04.1964 Ausland =	2 []		
	Staatsangehöri	gkeit	<del></del>		
		기계 20일 전 1일 2일	/	06 P1 Y	Anic:
: 2	2 10 92 Polizeil	pericht	4	,06 ( (	16111
-				·	~ .
	77.	4 A+a-	5613	10407	a Europe
	Kind schleude	rt aus Auto.			
1 -	lab assarafähuli	ah wavlatzt			
1.	lebensgefährlich	eli verietzt			
	그 사람들은 그를 모으는 가수를 모		leu-	Behörde Stad	t Braunschwelg
	wis Lebensgefährliche Verletzungen erlitt ein sechs-	dert und die Böschung hin	nauf 1 28.06.82	Denoise Diag	
	jähriger Junge gestern bei ei-	gerast. Oben prallte der Wa	gen n	Behörde	
	nem Unfall auf der A3 bei Me-	gegen die Schallschutzw		Behörde	
'.	denbach. Das Auto, in dem der Sechsjährige mit seiner Mutter	der ICE-Trasse, übersch			
	in Fahrtrichtung Köln unter-	sich auf der Böschung und l schließlich auf der Stands			
	wegs war, kam bei Medenbach	auf den Rädern zum Stehei		**	
	von der Fahrbahn ab und über-	Der lebensgefährlich verl	letz-		·
	schlug sich. Dabei wurde der Junge herausgeschleudert und	te Junge wurde in die	Dr		4-
•	schwer verletzt	Horst-Schmidt-Kliniken geliefert, ebenso die Mutte	eiņ- er –	i maga kan da khangara i ma andagara kina sa ina manangangan maji mangaripan andaga ipin ing manang kina s	
	Wie die Autobahnpolizei be-	sie war leicht verletzt, st	and nicht fahrb	ereit 🛛 Anh	nänger vorhanden
	richtet, war der Wagen mit Duisburger Kennzeichen auf	aber unter Schock: Währ	end Modell	Yaris P1	
	der linken der drei Fahrspuren	der Bergungsarbeiten st	aute	ler Benutzer 02	Nationalitätszeichen
	unterwegs. Das Fahrzeug sei	sich der Verkehr in Richt	Lu116		
	plotzlich abrupt nach links	Frankfurt auf etwa fünf k metern Länge.	Model Model	1	Nationalitätszeichen
	ausgebrochen, dann rechts	metern bange.		A THE RESIDENCE OF THE PARTY OF	
14	greenes as about months around a second	1 1	sonst Gefahrgut	Ausn. VO-Nr.	Gefahrgut ausgetreten
i	Befördertes G	efahrgut UN-Nr.			
1	t Walson hai Bi	eteiligten Leichtverletzt [3] erletzung Schnittwunde au	1	d Cohmerzen	im Rückenbereich
	Untaltoigen bei Di	edetzung Schnittwunde au	n der rechten Ha	na, Schillerzon	
1.	Sachschaden	(volle €) 8.000,-Eur		1	
	Marie Commission and States of the State States of the Commission of the States of the	•	wegen (Tb-Nr.)	Nicht erhoben	abgelehnt
		Walliam S. Inches	€		Bisher nicht zurück
	(nur bei A-	Unfallen);		ausgehändigt/versand	it am
	VNr.: VU/0163203/2002			. [04.40.2002]	Unfallzeit 13:05
	Blatt 3 (Nur bei Unfallanzeige C)	Behördenkennung 0035	Unfailda	tum 21.10.2002	Ulhalizeit 13.03
		and the second of the second o		har about to the two property on a conditionables, many problems to	Control of the Contro
	Sonst. Geschädigte/OrdnNr.			tte	Topic to
1	Name / Firma	•			in and
•	Vorname(n) / Ergänzung(Firr-\		V		
1	Straße / Haus				
- 1	PLZ / Wohnon Alter (in Jahren		Geschl	echt	
- 1				•	
<i>[</i>	Bekannte Verletzungen				
1	A 4 4 Cooboobodone	Verspätung eines ICE;	Beschädigung a	n Lärmschutzw	vand
1	An des Sachschaden (volle €)	12000	and the second of the second o	N. 16 P. SECTION OF THE PROPERTY AND ADMINISTRATION OF THE PARTY.	
· /	Sachschaden (Volle C) Sonst. Geschädigte/OrdnNr.	01a	and the second s	D	rIng. Giok Djien Gc.
	Name / Firma	, <del></del>		\	Pfahlgrabenstr. 45
1	Vorname(n) / Ergänzung(Firma)			1	D-65510 ldstein
1	Vomame(n) / Erganzung(rimus		•		Germany
1	PLZ / Wohnort				
	Alter (in Jahren)	6	Gesch	lecht männlich	: :
•	Bekannte Verletzungen	C-424-4 [4]			1
	Donailine voliceig	schweres Schädelhirnt	rauma, schwere	innere Verletzi	ungen
	Art des Sachschadens	: :			12 Tanahara
	Sachschaden (volle €)		g y g and you was the street of the stre	aberia, page of the decision to the second decision, again a page of the cuttered	
<u></u>	Sonst Geschädigte/OrdnNr.	·			; ;



Dr.-Ing. Giok Djien Go Pfahlgrabenstr. 4 29-65510 Idstein



Dr.-Ing. Glok Djien Gu Pfahlgrabenste. 45



Dr.-Ing. Giok Djien Go Pfahlgrabenstr. 45 D-65510 Idstein Germany

# Cost of crashes has increased dramatically, NHTSA reports

Motor vehicle crashes cost the United States a total of \$230.6 billion in 2000, the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) concludes. This sum, which is 50 percent higher than NHTSA's last estimate in 1996, reflects the lifetime economic costs of 41,821 deaths, 5.5 million nonfatal injuries, and 28 million damaged vehicles.

The biggest costs were lost wages and productivity, property damage, and medical care for injuries. Combined, these account-

The people directly involved in the crashes paid only 25 percent of the costs. Society picked up the rest — about \$170 billion — through insurance premiums, taxes, and travel delays. All told, crashes cost roughly \$820 for every person in the United States. The total cost amounts to 2.3 percent of the nation's Gross Domestic Product.

For perspective on the huge costs of crashes, consider what other major health problems cost the nation. Heart disease and cancer are the two leading causes of death in the United States. According to the National Institutes of Health, the total economic cost of heart disease in 2000 was \$214.7 billion, including all health expenditures and lost

## WHO PAYS THE SOCIETAL COSTS OF CRASHES? By source of payment (millions of dollars), 2000

	federal	state	insurer	other	self	TOTAL
medical	4,698	3,187	17,893	2,075	4,769	\$32,622
emergency services	56	1,100	214	25	57	\$1,453
market productivity	9,881	1,866	25,061	945	23,238	\$60,991
household productivity		-	8,280	312	11,559	\$20,151
insurance administration	135	77	14,955	_	_	\$15,167
workplace costs	_	-	-	4,472	-	\$4,472
legal/courts	_	_	11,118	_	-	\$11,118
travel delay	-	_	-	25,560	-	\$25,560
property damage	_	-	38,373	_	20,663	\$59,036
TOTAL	\$14,769	\$6,231	\$115,894	\$33,388	\$60,285	\$230,568

Source: National Highway Traffic Safety Administration


ed for two-thirds of the \$230.6 billion costs. Lost productivity cost \$61 billion (26 percent), property damage \$59 billion (26 percent), and medical expenses \$32.6 billion (14 percent). Other costs were travel delays, legal and court fees, insurance administration, and emergency services.

Safety belts saved \$50 billion in costs by preventing 11,900 deaths and 325,000 serious injuries. Still, the unnecessary costs resulting from people not using their belts came to \$26 billion. According to NHTSA, more than 9,200 lives could have been saved and 143,000 injuries prevented if the unbelted occupants had buckled up.

productivity. The cost of cancer in the same year is estimated at \$180 billion.

So motor vehicle crashes are as much of a drain on the economy, if not more so, as heart disease or cancer. Yet when it comes to federal research dollars, highway safety continues to get far less attention. President Bush's budget request for 2003 includes \$5.1 billion for research at the National Cancer Institute compared with \$205 million (about 4 percent as much) for NHTSA's research and operations programs.


For details about "The economic impact of motor vehicle crashes: 2000," visit NHTSA's website at www.nhtsa.dot.gov.





# Kurz und klein

Wie sicher fährt man in Kleinwagen? Höchst unterschiedlich. Das jedenfalls zeigen 13 Crash-Tests, die nach dem anspruchsvollen *Euro-NCAP-Programm* durchgeführt wurden. Die dabei festgestellte Bandbreite des Sicherheitsrisikos ist beängstigend.



Vor dem Gesetz sind alle gleich. Auch noch so kleine Minis müssen die gesetzlichen Sicherheitsauflagen erfüllen. Im Ernstfall freilich ist das Insassenschutz-Potenzial der Kleinen sehr unterschiedlich. Das jedenfalls beweisen die jüngsten Crash-Ergebnisse, die nach der anspruchsvollen Euro-NCAP-Methode (New Car Assessment Programme) durchgeführt werden.

Das von der EU unterstützte Konsortium von Verbänden. Behörden, Verbraucherorganisationen und Automobilelubs (siehe auch Kasten auf der nächsten Seite) überprüft die passive Sicherheit durch einen

## Bester Insassenschutz bei den Minis

Die steife Fahrgastzelle des Yaris ist eine Voraussetzung für das mit insgesamt 29 Punkten beste Gesamtergebnis. So erreicht er ohne Seitenairbags die Maximalpunktzahl (16) beim Seitencrash. Wegen Intrusionen und mittleren Verletzungsrisikos für die Oberschenkel erzielt der Yaris beim Frontalcrash nur 13 von 18 möglichen Punkten. Verbesserungen sind denkbar; vier Sterne.

Offsetcrash mit 40 Prozent Überdeckung und 64 km/h gegen eine deformierbare Barriere.

Zur Bewertung des Insassenschutzes wird zusätzlich ein Seitencrash entsprechend den EU-Richtlinien (50 km/h) herangezogen. Beide Crashs werden nach Punkten bewertet. Ihre Addition führt zu einem Gesamtergebnis, das von null

bis zu fünf Sternen (Bestwert)

Die von NCAP ausgewählten Fahrzeuge entsprechen dabei jeweils den Länderausführungen (Europa) mit der niedrigsten Sicherheitsausstattung. Die Crashkandidaten können sich also von den in Deutschland verkauften Modellen unterscheiden, die hier zu

Lande oft mit einer umfangreicheren Sicherheitsausstattung angeboten werden. Dies trifft zum Beispiel für den Skoda, den Seat, die beiden Ford, den Nissan Micra, den Citroën Saxo und den Fiat Seicento zu, die für Deutschland mit zwei Airbags ausgerüstet werden, im NCAP-Test aber auf den Beifahrer-Airbag oder auf beide (Fiat) verzichten mussten.

Insgesamt 20 Kleinwagen durchliefen das strapaziöse NCAP-Testprogramm, das in seinen Anforderungen weit über die gesetzlichen Auflagen hinausgeht. Die Bewertung der ersten sieben Teilnehmer (Fiat Punto, VW Lupo, MCC Smart,

## Wer steht hinter **Euro NCAP?**

Das European New Car Assessment Programme Euro NCAP wird von der EU finanziell unterstützt. Dahinter steht ein Konsortium von Verbänden, Behörden, Verbraucher-Organisationen und Automobilclubs. Federführend ist die FIA (Fédération International de l'Automobile). Involviert sind die AIT (Alliance Internationale de Tourisme), der ADAC, die Bundesanstalt für Straßenwesen BAST, das englische Transportministerium DETR, die französische sécurité routière sowie das **Dutch Ministry of Transport.** An der International Consumer Testing and Research-Organisation ICRT ist unter anderen auch die deutsche Stiftung Warentest beteiligt.



Hyundai Atos, Opel Corsa, Honda Logo und Lancia Y) wurde in auto motor und sport 7/2000 veröffentlicht.


Nun mussten sich 13 weitere aktuelle Minis dem NCAP-Test stellen. Die Kandidaten: Toyota Yaris, Skoda Fabia, VW Polo, Renault Clio, Peugeot 206, Daihatsu Sirion, Seat Ibiza, Daewoo Matiz, Ford Fiesta, Ford Ka, Nissan Micra, Citroën Saxo und Fiat Seicento.


Das Problem der Minis, hohen Sicherheitsansprüchen zu genügen, hängt unmittelbar mit ihrem kompakten Format zusammen. Denn ihre im Stadtverkehr so geschätzte Kürze ist zugleich ihr größtes Handikap bei der passiven Sicherheit. Der Grund: Es fehlt an ausreichend langen Knautschzonen. Die Lösung dieses Zielkonfliktes liegt in einer relativ steifen Struktur der Fahrgastzelle und aufwendigen Rückhaltesystemen.

Dass dies bei entsprechendem Know-how funktioniert, beweist fast die Hälfte der gecrashten Kandidaten, die mit guten oder akzeptablen Ergebnissen den Test bestanden.













Zwei abgerundete Einzelergebnisse können zu einem gerundeten Gesamtergebnis führen.

## Skoda Fabia ★★★★☆

### Punktverlust wegen Airbags

NCAP testet grundsätzlich die Modellvariante mit der magersten Sicherheitsausstattung. In dieser Version fehlt dem Fabia der Beifahrer-Airbag, der in Deutschland Serie ist. Daher liegt die Punktzahl im Frontalcrash bei zwölf, im Seitencrash werden ohne Sidebags 14 Punkte erreicht. Ergebnis: mittleres Risiko für Brust und Oberschenkel, 26 Punkte, vier Sterne.

#### Steife Fahrgastzelle

Die solide Karosserie des Polo sichert den Überlebensraum. Dennoch gibt es ein erhöhtes Verletzungsrisiko für die Fahreroberschenkel durch Kniekontakte. Daher nur elf Punkte beim Frontalcrash. Im Seitencrash erzielt der Polo auch ohne Sidebags mit 15 Punkten ein gutes Resultat. Gesamtwertung: 26 Punkte wie der Skoda Fabia, vier Sterne.

## Renault Clio ★★★★☆

#### Druck auf der Brust

Der Renault Clio erreicht die gleiche Punktzahl wie VW Polo und Skoda Fabia. Wegen der erhöhten Brustbelastung und des mittleren Verletzungsrisikos des linken Fahrerbeins erreicht er elf Punkte beim Frontalcrash. Mit dem guten Ergebnis im Seitencrash (15 Punkte ohne Sidebags) addiert sich die Gesamtpunktzahl auf 26, macht vier Sterne.

## Religeot 206 ★★★★☆

#### Verletzungsrisiko durch Pedalerie

Die Karosserie des Peugeot 206 sichert weitgehend den Überlebensraum, allerdings gefährdet die eindringende Pedalerie die Füße des Fahrers. Mittleres Verletzungsrisiko auch für Oberschenkel der Front-Insassen sowie die Brust des Beifahrers, ergibt elf Punkte beim Frontcrash Punkten im Seitencrash kommt der 201 auf 20 Zähler und vier Sterne.

## Dalhatsu Sirion ★★★☆

#### Brust trifft Lenkrad

Im Daihatsu Sirion muss der Fahrer mit einem erhöhten Verletzungsrisiko beim Frontaufprall rechnen. So durchschlägt die Brust den Airbag und erleidet einen harten Aufprall am Lenkrad. Kopf und Beine sind einem mittleren Risiko ausgesetzt. Punktzahl beim Frontcrash: sieben. Gesamtergebnis dank dem guten Seitencrash (15): 22 Punkte, drei Sterne.

### Rettung mit Airbag

Erst der Nachcrash mit Airbag auf der Fahrerseite, den Seat seit September ohne Ausnahme liefert, stellt dem Ibiza ein akzeptables Sicherheitszeugnis aus (sieben Punkte beim Frontcrash). Das ohne Sidebags geringe Verletzungsrisiko beim Seitencrash (13 Punkte) verschafft ihm insgesamt ein passables Gesamtergebnis: 21 Punkte\* und drei Sterne.